



Familjen Ceder undvek stor vattenskada med Vatette vattenfelsbrytare.



Varje år drabbas omkring 60 000 hem av en vattenskada. Hösten 2016 erbjöd Länsförsäkringar Uppsala några av sina kunder att få en Vatette Vattenfelsbrytare installerad. Syftet med projektet var att se om vattenfelsbrytaren minskar stora och kostsamma vattenskador och ökar tryggheten för kunderna. Villaområdet man valde ut består av 62 hus som alla är byggda i början av 70-talet. Sju av husen hade redan tidigare haft vattenskador. I ett av husen, där Birgitta och Bosse Ceder bor, upptäckte vattenfelsbrytaren relativt omgående en påbörjad vattenskada. Eftersom läckaget upptäcktes tidigt kunde det enkelt åtgärdas, utan större kostnader och bekymmer för familjen.

Utmaning

Många av Länsförsäkringar Uppsalas kunder i Enköping har under de senaste åren drabbats av vattenskador. Den totala skadekostnaden för Länsförsäkringar Uppsala för vattenläckage i bostäder i Enköpings kommun är ca 6 miljoner kronor per år. Men en vattenskada är inte bara kostsam utan ställer även till det under en långtid för alla som bor i huset. Ibland tvingas man till och med att bo någon annanstans när skadan repareras.

- Som ett särskilt projekt har vi valt att erbjuda kunder inom ett område i Enköping (Astrakängatan, Strömgatan, Hästhovsgatan och Smörblomsgatan) att få installera en Vatette vattenfelsbrytare, säger Susanne Fagerberg, skadefuldbeförhållandechef på Länsförsäkringar Uppsala.

En normal vattenskada kostar mellan 0,3-1 miljon kronor och innebär mycket arbete både för försäkringsbolaget och för familjen som bor i huset. Vattenrör i hus äldre än 35 år blir utförsäkrade enligt de nya kraven som finns hos försäkringsbolagen. Det vill säga om en skada sker på ett vattenrör som är äldre än 35 år så gäller inte försäkringen.



- Att installera en vattenfelsbrytare kan ha en väldigt betydande roll när det kommer till att förebygga vattenskador, säger Susanne Fagerberg, Skadeförklarare på Länsförsäkringar Uppsala.

Ett vattenrör som läcker 1 droppe/sekund har efter bara 3 dygn läckt ut 300 liter vatten. Detta motsvarar 2 fyllda badkar. Ett droppande vattenrör kan orsaka skador som tar upp till 6 månader att reparera.

-Detta med vattenfelsbrytare var inte något som vi har funderat så mycket på tidigare, men nu med facit i hand känns det tryggt att ha vattenfelsbrytaren installerad, säger Birgitta Ceder.


Lösning

Länsförsäkringar Uppsala erbjöd sina kunder i ett villaområde att få en Vatette Vattenfelsbrytare installerad helt utan kostnad. Syftet med projektet var att se om vattenfelsbrytaren minskar stora och kostsamma vattenskador och ökar tryggheten för kunderna. Området består av 62 st hus som är byggda i början av 70-talet. Sju av dessa hus i området har tidigare blivit drabbade av vattenskador och därför ville Länsförsäkringar Uppsala förebygga att fler hus skulle drabbas. Alla husägare fick vara med på en presentation om hur Vatette Vattenfelsbrytaren fungerar och en behörig installatör installerade sedan vattenfelsbrytarna i samtliga hus.

-Vi visste inte så mycket om vattenfelsbrytare innan men den lät som en bra grej och verkade enkel att använda så vi tackade ja till erbjudandet från Länsförsäkringar Uppsala, säger Birgitta Ceder.

-Åker man bort kan man ställa vattenfelsbrytaren i ett bortaläge och då klipper den huvudventilen om det skulle hända någonting, säger Bosse Ceder.

Vatette Vattenfelsbrytare går automatiskt in i ett så kallat bortaläge efter att det varit flödesfritt på tappvatten i 24 timmar.





Resultat

Redan efter några dagar larmade Vatette Vattenfelsbrytare för läckage i Bosse och Birgittas hus. Man undersökte huset och hittade ett påbörjat läckage på ett kallvattenrör. Skadan upptäcktes i ett tidigt skede genom att Vatette Vattenfelsbrytare larmade för läckage.

-Vattenfelsbrytaren upptäckte ett påbörjat läckage och det blev en väldigt obetydlig fuktskada tack vare det. Vi är glada att skadan hittades i tid så det inte blev en stor vattenskada, säger Birgitta.

För Bosse och Birgitta innebar detta ett väldigt litet ingrepp i huset och de kunde bo kvar hemma. Endast ett förråd på ca 5 kvm vad det område som hade drabbats av vattenskadan.

-Det känns som en trygghet att veta att larmet går om det sprutar vatten någonstans, säger Birgitta Ceder, boende i huset som drabbades av den påbörjade vattenskadan.

Om familjen inte haft en vattenfelsbrytare eller att de på annat sätt inte hade upptäckt felet så skulle hela våningsplanet i huset kunna blivit vattenskadat på 3-6 månader, en yta på ca 120 kvm. Kostnaden för denna skada blev endast 20.000 kr då den var så pass liten att det gick att självtorka.

-En vattenskada kostar i genomsnitt drygt 30 000 kr att åtgärda men spannet är stort. Vissa vattenskador kostar flera hundra tusen kronor att åtgärda. Under 2016 hade vi närmare 2 000 anmälda vattenskador till en kostnad av mer än 65 miljoner kronor, säger Susanne Fagerberg, Skadечef på Länsförsäkringar Uppsala.

En vattenfelsbrytare borde vara lika vanlig som en jordfelsbrytare i ett hus, det ger samma trygghet för husägaren, säger Björn Rydetorp, produktchef Vatette Vattenfelsbrytare på Villeroy & Boch Gustavsberg.

För mer information:

Läs mer om hur du kan förebygga vattenskador med Vatette Vattenfelsbrytare:

www.vatette.se

Kommunikationsansvarig,
Villeroy & Boch Gustavsberg, Angelica Zwahlen.

Angelica.Zwahlen@gustavsberg.com

Tel: 08-570 39 354

